



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

OBČINA BRDA			
24-01-2018			
prejeto			
org. en.	štev.	pril.	vred.
3710-11	2016	04	

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 60
F: 01 478 80 70
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Občina Brda,
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo v Brdih



Številka: 37152-252/2017/13/15 (899)
DN: 17/1405 iks 34831/ZB
Datum: 09.01.2018

Zadeva: Spolzkost »sabotinske ceste« in pobuda za postavitve prometnega ogledala ob državni cesti R2-402, odsek 1426 Solkan most – Gonjače

Zveza: vaš dopis št. 3710-11/2016-03 z dne 30.11.2017

Dne 01.12.2017 smo prejeli vaš dopis št. 3710-11/2016-03 z dne 30.11.2017 v zvezi s stanjem regionalne ceste R2-402, odsek 1426 Solkan-Gonjače med km 1,500 in 3,200 v katerem opozarjate na drsnost vozišča in potrebo po postavitvi cestnega ogledala.

Glede drsnosti vozišča je bila opravljena analiza meritev tornih sposobnosti vozne površine, ki so bile izvedene v letu 2014. Torne sposobnosti vozne površine na obravnavanem odseku večinoma spadajo v razred dobrih in zelo dobrih tornih sposobnosti. Nekaj slabših meritev je le od km 2,980 do km 3,170, kjer izmerjene vrednosti torne sposobnosti spadajo v razred zadovoljivih oz. slabših tornih sposobnosti. Na celotnem delu odseka od km 1,500 do km 3,200 so vidne manjše poškodbe v obrabnem sloju. Lokalno so vidne poškodbe nosilnega sloja. Na odseku bi bilo smiselno izvesti lokalne sanacije nosilnega sloja ter preplastitev z novim obrabnim slojem, s čimer bi se izboljšale tudi torne sposobnosti. Odsek bomo uvrstili v predlog plana preplastitev v letošnjem letu.

V zvezi s pobudo za postavitve prometnega ogledala ob državni cesti R2-402/1426 v smeri Podsabotina proti Solkanu ugotavljamo, da je pri izvažanju iz obcestne niše v km 3,155 zagotovljena preglednost v dolžini min. 100m, odvisno od lokacije vozila pri izvažanju iz niše. Prometna ureditev pri izvažanju iz niše zahteva obvezno desno smer, saj sta vozišči medsebojno ločeni z ločilno neprekinjeno črto. Ugotavljamo tudi, da je smerno vozišče s širino 3,3m ustrezne širine in se pri izvažanju iz niše ne posega na nasprotni vozni pas. Iz navedenega sledi, da je postavitve prometnega ogledala neutemeljena.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972



Slika 1: območje občestne niše v km 3,155

S spoštovanjem,

Pripravil:
Žiga Boh, dipl.inž.tehnol.prom.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.,
namestnica direktorja
po pooblastilu št. 123-12/01/121 z dne 23.9.2015
vodja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost



Vročiti:

- Naslovníku
- g. Rok Aljaž, DRI upravljanje investicij, d.o.o. – el.